

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КГБДОУ «Березовский детский сад»

А.И. Картавцева

«23» ноября 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

п. Березовка

«23» ноября 20 18 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта краевое государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад»

1.2. Адрес объекта 662520, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Советская, 44

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1132,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018 г., капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад»

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная - дошкольное образование.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 159: Предместная площадь – Поликлиника: остановка «Рынок»

Маршрут № 170: Автовокзал «Восточный» – Поликлиника: остановка «Рынок»

Маршрут № 173: Междугородний Автовокзал – Поликлиника: остановка «Рынок»

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Путь к объекту от остановки «Рынок», ул. Советская, п. Березовка

3.2.2 Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: спуск для перехода проезжей части, подъем на пешеходную часть

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ДУ
4	с нарушениями зрения (г)	ДУ
5	с нарушениями слуха (с)	А
6	с нарушениями умственного развития (у)	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ, ВНД (К)		7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		8-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		13-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С)		19-23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ- (К,У,О,С)		24-26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Доступно условно – в некоторых помещениях имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 в 1,5 м., выключатели и розетки в некоторых помещениях – на высоте 1,7 м. от уровня пола. Необходим ремонт асфальтового покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет даты.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте КГБДОУ «Березовский детский сад» <http://berezsa44a.ucoz.ru/>

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание

на \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ л.

3. Пути движения в здании на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.  
4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Директор КГБДОУ «Берёзовский детский сад»



А.И. Картавцева

Заведующий хозяйством КГБДОУ «Берёзовский детский сад»



А.И. Вороновская

Председатель КРО ОООИ «ВОГ»



Н.П. Кондратьев

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	При входе на территорию присутствует лестница без пандуса. Износ асфальтового покрытия территории	Г, К, О	Требуется установление пандуса. Ремонт асфальтового покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствуют визуальные и тактильные средства на покрытии пешеходного пути	Г, К, О	Нанесение визуальных и тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие пандуса, визуальных и тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Необходим ремонт асфальтового покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1,2,3	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходима установка пандуса. Отсутствуют визуальные и тактильные средства на покрытии пешеходного пути. Ремонт асфальтового покрытия для обеспечения въездов и входов на территорию.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть/нет			Имеется один пандус, отсутствует пандусы входов на путях эвакуации	К	Требуется установление пандусов	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть/нет		4	Имеется твердое нескользкое покрытие одного входа, отсутствует твердое нескользкое покрытие входов на путях эвакуации	К,О,С, Г, У	Установить твердое нескользящее покрытие	КР
2.4	Дверь (входная)	есть		4,5, 6,7	У одной входной двери имеется порог, не превышающий 0,025м, кнопка вызова персонала и знак «Инвалид». Остальные двери на путях эвакуации имеют пороги, не превышающие 0,025м. Отсутствуют крепления двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	Г, К, О	Занизить порог, установить крепления на двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания. Нанесение визуальных тактильных средств	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Порог более 0,025м, у 4-х входов необходимы крепления дверей, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек. Требуется установка пандуса, отсутствие визуальных средств						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ, ВНД (К)		4,5,6,7	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадок 4-х дверей, занизить порог перед дверьми, установить крепления дверей, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., необходима установка пандуса, установить нескользящее покрытие. Нанесение визуальных средств.



**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		8,9	Ширина коридоров составляет 1,6 м., ширина дверного проема 1,3м., порог превышает 0,025м.	Г, К, О	Демонтаж дверных порогов	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10	Ширина лестницы – 0,95 м, отсутствуют подъемники.	Г, К, О	Приобретение подъемника	
3.3	Пандус (внутри здания)	есть						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		11	Ширина дверного проема 1,3 м, порог превышает 0,025м.	Г, К, О	Демонтаж дверных порогов	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12	Порог превышает 0,025м., отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии	Г, К, О	Демонтаж дверных порогов. Нанесение тактильных средств	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие тактильных средств. Демонтаж дверных порогов						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		8,9,10,11,12	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанесение тактильных средств и демонтаж дверных порогов.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13, 14	Порог превышает 0,025м.	Г, К, О	Демонтаж дверных порогов	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	есть		15	Порог превышает 0,025м.	Г, К, О	Демонтаж дверных порогов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Демонтаж дверных порогов						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ		13, 14, 15	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**– недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим демонтаж дверных порогов.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		16, 17, 18	Отсутствие тактильных табличек. Порог превышает 0,025м.	Г, К, О	Нанесение тактильных средств. Демонтаж дверных порогов	ТР
ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие тактильных табличек. Порог превышает 0,025м.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ		16,17,18	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанесение тактильных средств. Демонтаж дверных порогов.



**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19, 20	Размеры туалетных кабинок 0,7м.х1м., проход к месту менее 1,8м Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Отсутствие вёдер с сенсорными датчиками. Отсутствие тактильных средств.	К,О,Г	Установить выключатели и розетки в помещениях на высоте не более 1,5м от уровня пола, кнопку вызова персонала, приобретение ведер с сенсорными датчиками, Нанесение тактильных средств	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		21	Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для костылей и других принадлежностей. Проход к месту менее 1,8м. Отсутствие смесителей, сушилок с сенсорными датчиками. Отсутствие тактильных средств.	К,О,Г	Установить выключатели и розетки в помещениях на высоте не более 1,5м от уровня пола, кнопку вызова персонала, крючки для костылей и других принадлежностей, приобретение смесителей, сушилок с сенсорными датчиками. Нанесение тактильных средств	ТР
5.3	Гардеробная комната (приемная-раздевалка)	есть		19, 20 22, 23	Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5м от уровня пола. Нет крючков для костылей и других принадлежностей. Нет кнопки вызова персонала. Отсутствие тактильных средств.	К,О,Г	Установить выключатели и розетки в помещениях на высоте не более 1,5м от уровня пола, кнопку вызова персонала,	ТР

							крючки для костылей и других принадлежностей. Нанесение тактильных средств.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5м от уровня пола. Отсутствуют кнопки вызова персонала, крючки для костылей и других принадлежностей, смесители, сушилки с сенсорными датчиками. Отсутствуют тактильные средства.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С)		19, 20 22, 23	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить кнопку вызова персонала, крючки для костылей и других принадлежностей. Нанести тактильные средства. Приобрести ведра, смесители и сушилки с сенсорными датчиками. Установить выключатели и розетки в помещениях на высоте не более 1,5м от уровня пола.



**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		24				
6.2	Акустические средства	есть		25				
6.3	Тактильные средства	нет		26	Отсутствуют частично тактильные средства в местах движения и получения услуги	Г	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствуют тактильные средства						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,У,О,С)		24, 25, 26	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги.

